

Veiligheidsbulletin

Afdeling Parachutespringen

Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, telefoon: 0348-437060

Email: para@knvvl.nl, website: www.parachute.nl

VB 2024-02

14 maart 2024

- Vervangt:** n.v.t.
- Betreft:** Fluid Wing parachutes met 400 lb suspension line.
- Probleem:** Diverse lijnbreuken. Onderzoek door de fabrikant suggereert dat de oorzaak kan liggen bij verschillende manieren van gebruik.
- Oplossing:** Grounden van alle parachutes met deze lijnen totdat deze geïnspecteerd zijn op aantasting en/of beschadigingen van de lijnen en stiksels. Dit volgens de bijlage van de fabrikant.
- Bij zichtbare aantasting en/of beschadiging dient de lijn integraal vervangen te worden.
- Uitvoering:** Voor de eerstvolgende sprong. Inspectie van alle lijnen en stiksels door eigenaren. Bij constatering van aantasting of beschadiging, door een Senior Rigger of Master Rigger.
- Eventuele lijnvervangning mag alleen door een Master Rigger plaatsvinden.
- Visuele inspectie van de lijnen en stiksel dient elke 20 tot 30 sprongen plaats te vinden, of – bij gebruik – elke 2 weken, met speciale aandacht voor de A-lijnen.
- Noot:** Zie voor uitvoering het bulletin van de fabrikant 24-400-001 van 14 maart 2024.
- Verzending:** AB, MC, VC, OPEX,
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP, website

Wilt u VB's en TB's in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw e-mailadres naar het secretariaat: para@knvvl.nl. U ontvangt dan in het vervolg de VB's en TB's per e-mail.