

TECHNISCH BULLETIN

Afdeling Parachutespringen

Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, telefoon: 0348-437060

Email: para@knvvl.nl, website: www.parachute.nl

TB 2018-01

8 mei 2018

- Vervangt:** n.v.t.
- Betreft:** Alle ICON rigs van Aerodyne voorzien van een semi-stowless bag voor de hoofdparachute.
- Probleem:** Risico van het vast komen te zitten van lijnen bij de opening van de hoofdparachute aan een van de sluitflappen. Dit kan gebeuren bij een combinatie van factoren, o.a.:
- gebruik van een semi-stowless bag waarbij de lijnen niet in elastieken zitten
 - slecht stowen van de lijnen in de semi-stowless bag
 - gebruik van slechte elastieken
 - niet gestowde stuurlijn slack bij de halve rem
 - onstabiele of head-up opening
 - te grote hoofdparachute voor de semi-stowless bag
- Oplossing:** Opvolgen van de volgende aanbevelingen:
- gebruik de juiste maat van de bag bij de container
 - gebruik de juiste risers met de correcte lengte bij de container
 - vermijd enig textiel / metalen uitsteeksel op de risers
 - zorg dat de hoofdparachute correct past in bag en niet te groot is
 - de elastieken moeten de juiste lengte hebben en in goede conditie zijn
 - niet meer dan 40 cm losse lijnen bij vouwen en plaatsen van de bag in de container
 - risers en lijnen bij vouwen niet onder de reservecontainer plaatsen
 - slack op stuurlijn bij halve rem wegstowen en niet los laten slingeren
- Noot:** Zie verder het bulletin van de Franse springfederatie FFP: 18.0510 van 27 april 2018.
- Verzending:** AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP, website

Wilt u VB's en TB's in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het secretariaat: para@knvvl.nl. U ontvangt dan in het vervolg de VB's en TB's per email.