

# TECHNISCH BULLETIN

## Afdeling Parachutespringen

Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, telefoon: 0348-437060

Email: [para@knvvl.nl](mailto:para@knvvl.nl), website: [www.parachute.nl](http://www.parachute.nl)

**TB 2020-03**

**14 oktober 2020**

- Vervangt:** n.v.t.
- Betreft:** Lijnen trim setting Safire 3 hoofdparachute van NZAero.
- Probleem:** In 2018 heeft NZAero de line-trim van de Safire 3 parachute veranderd inclusief de positie van de brake line tabs (stuurlijn tabs). Nieuwe line sets zijn gefabriceerd op basis van deze nieuwe trim. Bij parachutes gefabriceert tussen februari 2016 en februari 2018 dienen de brake line tabs (stuurlijn tabs) verplaatst te worden bij vervanging van de line-set, zoals aangegeven in de bijlage.
- Oplossing:** Controle door gebruiker, Senior Rigger of Master Rigger.  
Uitvoering door een Master Rigger.
- Noot:** Zie verder de bijlage van de fabrikant, S3 Brake configuration update [6678].
- Verzending:** AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP, website

**Wilt u VB's en TB's in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het secretariaat: [para@knvvl.nl](mailto:para@knvvl.nl). U ontvangt dan in het vervolg de VB's en TB's per email.**