

# VEILIGHEIDSBULLETIN

## Afdeling Parachutespringen

Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, telefoon: 0348-437060

Email: [para@knvvl.nl](mailto:para@knvvl.nl), website: [www.parachute.nl](http://www.parachute.nl)

**VB 2023-02 v2**

**9 augustus 2023**

- Vervangt:** n.v.t.
- Betreft:** Alle SIFE containers vervaardigd voor DOM 06/2023
- Probleem:** Bij een sprong bleef na activatie van de hoofdparachute een lijn van de achterste linkerriser haken aan flap #2 van de container. Bij de toen uitgevoerde reserveprocedure bleef de hoofdparachute aan de container vast zitten. De exacte oorzaak was daarna niet meer te achterhalen.
- Tests om het scenario na te bootsen lukten alleen bij plaatsing van de lijnen van de hoofdparachute, afwijkend van de manual en bij een onstabiele positie van de springer bij de opening van de hoofdparachute.
- Oplossing:** Versterking van de sluitflap van de main container met een zig-zag stiksel volgens het service bulletin van de fabrikant.
- Uitvoering:** Uiterlijk bij de eerstvolgende periodieke inspectie, door een Master Rigger.
- Noot:** Zie het service bulletin van SIFE: SB 2023-001 van 10 juli 2023.
- Verzending:** AB, VC, MC, OPEX, Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP

**Wilt u VB's en TB's in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het secretariaat: [para@knvvl.nl](mailto:para@knvvl.nl). U ontvangt dan in het vervolg de VB's en TB's per email.**