

VEILIGHEIDSBULLETIN

Afdeling Parachutespringen

Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, telefoon: 0348-437060, fax: 0348-437069

Email: para@knvvl.nl, website: www.parachute.nl

VB 2018-01

15 mei 2018

- Vervangt:** n.v.t.
- Betreft:** Civiele Vigil II en Vigil 2+ AAD's met firmware 05.05 / 05.06 / 06.01 / 06.02.
- Probleem:** Bij de AAD's met deze firmware zal bij een luchtdruk lager dan 300 hPa (ongeveer 30.000 voet MSL) de beschermde CTRL-ERR modus ingaan.
- Oplossing:** Verplichte check van de firmware tijdens het opstarten in het info menu. (kijk naar Road Map – Parameter Sequence Flow Chart in de user manual.

Update van firmware door fabrikant.
- Uitvoering:** Verplicht voordat een sprong wordt uitgevoerd boven 27.000 voet MSL. Anders is de uiterlijke termijn van update 31 mei 2020, dit kan bij elke periodieke inspectie en repack voor die datum plaatsvinden.
- Noot:** Voor verdere informatie wordt verwezen naar het bulletin van de fabrikant, AAD PSB-01-2018 van 19 april 2018.

De kosten van de unit update, onderhoud en retourneren zijn voor de fabrikant. De kosten van repack zijn voor de eigenaar.
- Verzending:** AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP, website

Wilt u VB's en TB's in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het secretariaat: para@knvvl.nl. U ontvangt dan in het vervolg de VB's en TB's per email.